報告書番号 18 - E - 92245 - 0
（部数-No. 2 - 2 ）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録機関 第218号

株式会社 ケイ・エス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
登録番号 第環1603号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

2018年02月09日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
2018年02月20日

試料名： 浴槽水
採取日： 2018年02月08日
採取場所： F 1
採取時刻：
採取者： 1.当社（ ）
2.客先 3.持込 4.郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第3版レジオネラ症防止指針 付録1
	－以下余白－					

備考 採取時間：9：30～9：33

当日の天候：晴 前日の天候：晴
気温：13.0℃
水温：40.0℃

報告書番号 18 － E －92246 －0
（部数-No.　2－2　）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度）　大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧）　大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動）　大阪府第10338号
作業環境測定機関登録　大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録　大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録機関　第218号

株式会社 ケイ・エス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611　FAX 0721(20)5580

環境計量士　辻井　義明
登録番号　第環1603号

公益財団法人　草津市コミュニティ事業団　御中

2018年02月09日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
2018年02月20日

試料名：浴槽水
採取日：2018年02月08日
採取場所：Ｆ２
採取時刻：
採取者：1.当社（　　）
2.客先　3.持込　4.郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第3版レジオネラ症防止指針　付録1
	－以下余白－					

備考　採取時間：9：34～9：38

当日の天候：晴　　前日の天候：晴
気温：15.0℃
水温：40.0℃

報告書番号 18 - E - 92247 - 0
（部数-No. 2-2 ）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録機関 第218号

株式会社 ケイ・エス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
登録番号 第環1603号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

発行年月日
2018年02月20日

2018年02月09日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試料名： 浴槽水
採取日： 2018年02月08日
採取場所： F 3
採取時刻：
採取者： 1.当社（ ）
2.客先 3.持込 4.郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第3版レジオネラ症防止指針 付録1
	ー以下余白ー					

備考 採取時間：9：46～9：49

当日の天候：晴 前日の天候：晴
気温：20.0℃
水温：40.0℃

報告書番号 18 － E －92248 －0
（部数-No.　2－2　）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度）　大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧）　大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動）　大阪府第10338号
作業環境測定機関登録　大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録　大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関　第216号

株式会社 ケイ・エス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織北2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611　FAX 0721(20)5580

環境計量士　辻井　義明
登録番号　第環1603号

公益財団法人　草津市コミュニティ事業団　御中

発行年月日
2018年02月20日

2018年02月09日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試料名：浴槽水
採取日：2018年02月08日
採取場所：Ｆ４
採取時刻：
採取者：1.当社（　　）
2.客先　3.持込　4.郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第3版レジオネラ症防止指針　付録1
	－以下余白－					

備考　採取時間：9：42～9：45

当日の天候：晴　　前日の天候：晴
気温：20.0℃
水温：40.0℃

報告書番号 18 － E －92249 －0
（部数-No.　2－2　）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度）　大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧）　大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動）　大阪府第10338号
作業環境測定機関登録　大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録　大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関　第218号

株式会社 ケイ・エス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市彩都西2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611　FAX 0721(20)5580

環境計量士　辻井　義明
登録番号　第環1603号

公益財団法人　草津市コミュニティ事業団　御中

発行年月日
2018年02月20日

2018年02月09日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試料名：浴槽水
採取日：2018年02月08日　　採取時刻：
採取場所：Ｆ５　　採取者：1.当社（　　）
2.客先　3.持込　4.郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第3版レジオネラ症防止指針　付録1
	―以下余白―					

備考　採取時間：9：39～9：41

当日の天候：晴　　前日の天候：晴
気温：20.0℃
水温：40.0℃