報告書番号 17 - E -99388 -0
（部数-No. 2-2 ）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 第215号

株式会社 ケイエス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 穴井 泉
登録番号 第環2896号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

発行年月日
2017年10月23日

2017年10月13日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2017年10月12日
採取場所： Ｆ１
採取時刻：
採 取 者： 1.当 社（ ）
2.客 先 3.持 込 4.郵 送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第3版レジオネラ症防止指針 付録1
	－以下余白－					

備 考 採取時間：9：28～9：29

当日の天候：曇 前日の天候：晴
気温：26.0℃
水温：38.8℃

報告書番号 17 － E －99389 －0
（部数-No. 2－2 ）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 第21号

株式会社 ケイエス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織北2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 穴井 泉
登録番号 第環2896号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

発行年月日
2017年10月23日

2017年10月13日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2017年10月12日
採取場所： Ｆ２
採取時刻：
採 取 者： 1.当 社( )
2.客 先 (3.持 込) 4.郵 送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第3版レジオネラ症防止指針 付録1
	－以下余白－					

備 考 採取時間：9：32～9：34

当日の天候：曇 前日の天候：晴
気温：22.0℃
水温：39.0℃

報告書番号 17 － E －99390 －0
（部数-No. 2－2 ）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 第21号

株式会社 ケイエス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織北2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 穴井 泉
登録番号 第環2896号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

発行年月日 2017年10月23日

2017年10月13日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2017年10月12日
採取場所： Ｆ３
採取時刻：
採 取 者： 1.当 社（ ）
2.客 先 3.持 込 4.郵 送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第3版レジオネラ症防止指針 付録1
	－以下余白－					

備 考 採取時間：9：39～9：40

当日の天候：曇 前日の天候：晴
気温：28.0℃
水温：39.5℃

報告書番号 17 - E -99391 -0
（部数-No. 2-2 ）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 第21号

株式会社 ケイエス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市新堂町2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 穴井 泉
登録番号 第環2896号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

発行年月日
2017年10月23日

2017年10月13日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2017年10月12日
採取場所： Ｆ４
採取時刻：
採 取 者： 1.当 社( )
2.客 先 (3.持 込) 4.郵 送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第3版レジオネラ症防止指針 付録1
	－以下余白－					

備 考 採取時間：9：37～9：38

当日の天候：曇 前日の天候：晴
気温：28.0℃
水温：39.0℃

報告書番号 17 － E －99392 －0
（部数-No. 2－2 ）

分 析 結 果 報 告 書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 第216号

株式会社 ケイエス分析センター

〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 穴井 泉
登録番号 第環2896号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

発行年月日
2017年10月23日

2017年10月13日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2017年10月12日
採取場所： Ｆ５

採取時刻：
採 取 者： 1.当 社（ ）
2.客 先 3.持 込 4.郵 送

No	分 析 項 目	単位	分 析 結 果	基準値	下限値	分 析 方 法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第3版レジオネラ症防止指針 付録1
	－以下余白－					

備 考 採取時間：9：25～9：27

当日の天候：曇 前日の天候：晴
気温：26.0℃
水温：39.5℃