

報告書番号 W19-3-035 (1)
2020年2月28日

結果報告書

Job No. W19-3-035



F water management

計量証明事業 滋賀県知事登録 濃度 第47号
建築物飲料水水質検査登録 大津市19水第1号

株式会社エフウォーターマナジメント

〒520-0043 滋賀県大津市中央一丁目6番11号

TEL 077-524-1411(代)

FAX 077-524-1412

検査責任者 堀江 重良

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 様

ご依頼の試料についての検査の結果を以下の通りご報告いたします。

件名	草津市立長寿の郷ロクハ荘 浴槽水水質検査業務		
試料名	浴槽水		
試料採取箇所	F1		
採取年月日	2020年2月13日		
採取時間	9:29~9:30		
天候(当日)	曇	天候(前日)	曇
気温(℃)	24.0	水温(℃)	40.0
採取者名	株式会社エフウォーターマナジメント		

No.	検査項目	単位	測定結果	基準値	定量下限値	検査方法
1	大腸菌群	個/ml	0	1以下	0	昭37厚・建令1号 別表第1
2	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2.5	25以下	0.2	滴定法
3	濁度	度	< 0.1	5以下	0.1	上水試験方法Ⅱ-3.3.4
4	レジオネラ属菌	CFU/100ml	検出せず	検出されないこと (10CFU/100mL未満)	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
			以下余白			

判定:上記の項目について浴槽水水質基準に適合です。

備考:基準値は、「公衆浴場における衛生管理要領等の改正について」(平成15年2月14日厚生労働省健康局長通知)による。

レジオネラ属菌の検査結果は、下記の検査機関発行の分析結果報告書より転記したものです。
機関名:株式会社 ケイ・エス分析センター 所在地:大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号

報告書番号 W19-3-035 (2)

2020年2月28日

Job No. W19-3-035

結果報告書

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 様



計量証明事業 滋賀県知事登録 濃度 第47号
建築物飲料水水質検査登録 大津市19水第1号

株式会社エフウォーターマナージメント

〒520-0043 滋賀県大津市中央一丁目6番11号

TEL-077-524-1411(代)

FAX-077-524-1412

検査責任者 堀江 重良

ご依頼の試料についての検査の結果を以下の通りご報告いたします。

件名	草津市立長寿の郷ロクハ荘 浴槽水水質検査業務		
試料名	浴槽水		
試料採取箇所	F2		
採取年月日	2020年2月13日		
採取時間	9:31～9:33		
天候(当日)	曇	天候(前日)	曇
気温(℃)	10.0	水温(℃)	39.5
採取者名	株式会社エフウォーターマナージメント		

No.	検査項目	単位	測定結果	基準値	定量下限値	検査方法
1	大腸菌群	個/ml	0	1以下	0	昭37厚・建令1号 別表第1
2	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	1.9	25以下	0.2	滴定法
3	濁度	度	< 0.1	5以下	0.1	上水試験方法Ⅱ-3.3.4
4	レジオネラ属菌	CFU/100ml	検出せず	検出されないこと (10CFU/100mL未満)	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
			以下余白			

判定:上記の項目について浴槽水水質基準に適合です。

備考:基準値は、「公衆浴場における衛生管理要領等の改正について」(平成15年2月14日 厚生労働省 健康局長通知)による。

レジオネラ属菌の検査結果は、下記の検査機関発行の分析結果報告書より転記したものです。
機関名:株式会社 ケイ・エス分析センター 所在地:大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号

結果報告書

報告書番号 W19-3-035 (3)

2020年2月28日

Job No. W19-3-035



F water management

計量証明事業 滋賀県知事登録 濃度 第47号
建築物飲料水水質検査登録 大津市19水第1号

株式会社エフウォーターマナジメント

〒520-0043 滋賀県大津市中央一丁目6番11号

TEL-077-524-1411(代)

FAX-077-524-1412

検査責任者 堀江 重良

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 様

ご依頼の試料についての検査の結果を以下の通りご報告いたします。

件名	草津市立長寿の郷ロクハ荘 浴槽水水質検査業務		
試料名	浴槽水		
試料採取箇所	F3		
採取年月日	2020年2月13日		
採取時間	9:39～9:40		
天候(当日)	曇	天候(前日)	曇
気温(℃)	21.0	水温(℃)	40.5
採取者名	株式会社エフウォーターマナジメント		

No.	検査項目	単位	測定結果	基準値	定量下限値	検査方法
1	大腸菌群	個/ml	0	1以下	0	昭37厚・建令1号 別表第1
2	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	3.2	25以下	0.2	滴定法
3	濁度	度	< 0.1	5以下	0.1	上水試験方法Ⅱ-3.3.4
4	レジオネラ属菌	CFU/100ml	検出せず	検出されないこと (10CFU/100ml未満)	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
			以下余白			

判定:上記の項目について浴槽水水質基準に適合です。

備考:基準値は、「公衆浴場における衛生管理要領等の改正について」(平成15年2月14日厚生労働省健康局長通知)による。

レジオネラ属菌の検査結果は、下記の検査機関発行の分析結果報告書より転記したものです。
機関名:株式会社 ケイ・エス分析センター 所在地:大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号

報告書番号 W19-3-035 (4)
2020年2月28日

結果報告書

Job No. W19-3-035

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 様



計量証明事業 滋賀県知事登録 濃度 第47号
建築物飲料水水質検査登録 大津市19水第1号

株式会社エフウォーターマナジメント

〒520-0043 滋賀県大津市中央一丁目6番11号

TEL:077-524-1411(代)

FAX:077-524-1412

検査責任者 堀江 重良

ご依頼の試料についての検査の結果を以下の通りご報告いたします。

件名	草津市立長寿の郷ロクハ荘 浴槽水水質検査業務		
試料名	浴槽水		
試料採取箇所	F4		
採取年月日	2020年2月13日		
採取時間	9:37～9:38		
天候(当日)	曇	天候(前日)	曇
気温(℃)	21.0	水温(℃)	40.5
採取者名	株式会社エフウォーターマナジメント		

No.	検査項目	単位	測定結果	基準値	定量下限値	検査方法
1	大腸菌群	個/ml	0	1以下	0	昭37厚・建令1号 別表第1
2	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	3.2	25以下	0.2	滴定法
3	濁度	度	< 0.1	5以下	0.1	上水試験方法Ⅱ-3.3.4
4	レジオネラ属菌	CFU/100ml	検出せず	検出されないこと (10CFU/100mL未満)	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
			以下余白			

判定: 上記の項目について浴槽水水質基準に適合です。

備考: 基準値は、「公衆浴場における衛生管理要領等の改正について」(平成15年2月14日厚生労働省健康局長通知)による。

レジオネラ属菌の検査結果は、下記の検査機関発行の分析結果報告書より転記したものです。
機関名: 株式会社 ケイ・エス分析センター 所在地: 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号

結果報告書

報告書番号 W19-3-035 (5)

2020年2月28日

Job No. W19-3-035

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 様



F water management

計量証明事業 滋賀県知事登録 濃度 第47号
建築物飲料水水質検査登録 大津市19水第1号

株式会社エフウォーターマネジメント

〒520-0043 滋賀県大津市中央一丁目6番11号

TEL 077-524-1411(代)

FAX 077-524-1412

検査責任者 堀江 重良

ご依頼の試料についての検査の結果を以下の通りご報告いたします。

件名	草津市立長寿の郷ロクハ荘 浴槽水水質検査業務		
試料名	浴槽水		
試料採取箇所	F5		
採取年月日	2020年2月13日		
採取時間	9:27~9:28		
天候(当日)	曇	天候(前日)	曇
気温(℃)	24.0	水温(℃)	40.5
採取者名	株式会社エフウォーターマネジメント		

No.	検査項目	単位	測定結果	基準値	定量下限値	検査方法
1	大腸菌群	個/ml	0	1以下	0	昭37厚・建令1号 別表第1
2	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	3.2	25以下	0.2	滴定法
3	濁度	度	< 0.1	5以下	0.1	上水試験方法Ⅱ-3.3.4
4	レジオネラ属菌	CFU/100ml	検出せず	検出されないこと (10CFU/100mL未満)	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
			以下余白			

判定: 上記の項目について浴槽水水質基準に適合です。

備考: 基準値は、「公衆浴場における衛生管理要領等の改正について」(平成15年2月14日厚生労働省健康局長通知)による。

レジオネラ属菌の検査結果は、下記の検査機関発行の分析結果報告書より転記したものです。
機関名: 株式会社 ケイ・エス分析センター 所在地: 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号